



Sanierung am Mühlbach: Stadtwerke sichern Ufer vor Abrutschen!

Die Stadtwerke Dachau sanieren das Ufer am Mühlbach, um Stabilität zu gewährleisten. Bauarbeiten dauern 3-4 Wochen.

Brunngartenstraße 5, 85221 Dachau, Deutschland - In Dachau wird das Ufer des Mühlbachs an der Brunngartenstraße 5 grundlegend saniert! Die Stadtwerke haben die Arbeiten aufgenommen, um die Stabilität des Uferbereichs langfristig zu sichern und ein Abrutschen der Einfahrt zum angrenzenden Parkdeck zu verhindern. Diese dringende Maßnahme wird voraussichtlich drei bis vier Wochen in Anspruch nehmen und ist von höchster Bedeutung für die Sicherheit der Umgebung.

Dringende Sanierungsarbeiten

Auf einer Länge von 46 Metern werden Sträucher, Wurzeln und Erde entfernt, um Platz für eine robuste Uferbefestigung zu schaffen. Die Bauarbeiter setzen auf stabile Flussbausteine, um die bestehende Konstruktion zu ersetzen, die aus instabilen Materialien wie Stahlrohren, Rundholzbalken und Drahtgittern besteht. Diese alte Ufersicherung hat sich als unzureichend erwiesen, was zu einem gefährlichen Absacken des Ufers führt. „Der betroffene Bereich droht abzusacken, was insbesondere für die Einfahrt des angrenzenden Parkdecks erhebliche Risiken birgt“, warnen die Stadtwerke eindringlich.

Während der Bauarbeiten bleibt eine Mindestfahrbahnbreite von drei Metern erhalten, sodass die Brunngartenstraße im Bereich der Hausnummer 5 nur halbseitig gesperrt werden muss.

Fußgänger und Radfahrer können jedoch den nahegelegenen, frisch sanierten Mühlbachweg ohne Einschränkungen nutzen. Die Stadtwerke setzen alles daran, die Arbeiten zügig und sicher durchzuführen, um die Gefahren für Anwohner und Verkehrsteilnehmer zu minimieren.

Details	
Ort	Brunngartenstraße 5, 85221 Dachau, Deutschland
Quellen	• www.sueddeutsche.de

Besuchen Sie uns auf: die-nachrichten.at