

Feuer in Kfz-Werkstatt in Neuberg: Technischer Defekt als Ursache!

Am 2. April 2025 brach in einer Kfz-Werkstatt in Neuberg an der Mürz ein Feuer aus. Verursacht durch technischen Defekt, blieben Verletzte aus.



Neuberg an der Mürz, Steiermark, Österreich - Am Mittwoch, den 2. April 2025, ereignete sich in einer Kfz-Werkstatt in Neuberg an der Mürz, Steiermark, ein Brand, der im Motorraum eines abgestellten Pkw ausbrach. Wie von **Fireworld** berichtet, wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Der Brand folgte einem Verkehrsunfall, der sich gegen 14:00 Uhr ereignet hatte und nur zu Sachschäden führte. Das beschädigte Fahrzeug wurde von einem Abschleppunternehmen zur Werkstatt gebracht, wo es dann zu dem folgenschweren Vorfall kam.

Gegen 18:00 Uhr bemerkten die Angestellten das Feuer im Motorraum und handelten sofort. Sie gelang es, das Feuer größtenteils selbst mit einem Feuerlöscher zu löschen. Alarmierte

Feuerwehrkräfte konnten den Brand letztendlich eindämmen. Die Ermittlungen der Bezirksbrandermittler der Polizei ergaben, dass ein technischer Defekt einer elektrischen Leitung die Brandursache war. Es wird ein möglicher Zusammenhang mit dem zuvor stattgefundenen Unfall vermutet.

Brandschutz in Kfz-Werkstätten

Die Vorfälle in der Kfz-Werkstatt werfen ein Licht auf die Bedeutung des Brandschutzes in solchen Einrichtungen. Laut **Brandschutz-Zentrale** ist die Installation von Feuermeldern in Kfz-Werkstätten gesetzlich vorgeschrieben. Zusätzliche Maßnahmen wie die Verwendung von Feuerlöschern und Wandhydranten sind für die Brandbekämpfung im Innen- und Außenbereich essentiell.

Darüber hinaus sollte die Sauberkeit und Sorgfalt in der Werkstatt oberste Priorität haben, um feuergefährliche Materialien von leicht entzündlichen Stoffen fernzuhalten. In Werkstätten sollten auch ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen wie Sprinkler- oder Sprühwasserlöschanlagen installiert werden, um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. Regelmäßige Wartungen der technischen Geräte sind ebenfalls erforderlich, um ihre korrekte Funktionsweise sicherzustellen.

Details	
Vorfall	Brandstiftung
Ursache	technischer Defekt einer elektrischen Leitung
Ort	Neuberg an der Mürz, Steiermark, Österreich
Quellen	• www.fireworld.at • brandschutz-zentrale.de

Besuchen Sie uns auf: die-nachrichten.at