NACHRICHTEN
Österreich

Drama in Münichreith: Brand in Kirche während Sanierungsarbeiten entdeckt!

Am 22. April 2025 entdeckte die Feuerwehr bei Sanierungsarbeiten in der Pfarrkirche Münichreith ein verstecktes Feuer.

Münichreith, Österreich - Am 22. April 2025 wurde die Pfarrkirche in Münichreith, Bezirk Melk, zum Schauplatz eines Brandes, der beim Beginn von Außensanierungsarbeiten entdeckt wurde. Die Kirche war zu dem Zeitpunkt versperrt, weshalb ein Aufsperren telefonisch angefordert wurde. Beim Öffnen der Kirchentür drang dichter, beißender Rauch in den Außenbereich, was sofortige Maßnahmen erforderte.

Die alarmierte Bezirksalarmzentrale (BAZ) Melk entsandte umgehend die zuständigen Feuerwehren. Die Einsatzkräfte, ausgestattet mit schwerem Atemschutz, begaben sich in das Kircheninnere, um den Brandherd zu lokalisieren. Dieser wurde in der Seitenkapelle gefunden. Trotz der dramatischen Situation war kein offenes Feuer mehr erkennbar, doch die Feuerwehr durchsuchte das gesamte Gebäude auf mögliche weitere Brandstellen.

Einsatz der Feuerwehr und Schäden

Die starke Verrußung im Innenraum der Kirche stellte einen erheblichen Sachschaden dar. Während die genaue Höhe des Schadens noch unklar ist, ist bereits jetzt absehbar, dass die Brandursache Gegenstand laufender Ermittlungen durch die Polizei und das Brandermittlungsteam ist. Die Feuerwehr konnte durch schnelle Reaktionen Schlimmeres verhindern, doch die

Schäden sind nicht zu unterschätzen.

Die Ermittlungen zu den Ursachen des Brandes sind entscheidend, um ähnliche Vorfälle in der Zukunft zu verhindern. Laut aktuellen Statistiken zu Brandschäden wird deutlich, dass eine Vielzahl von Bränden in Gebäuden durch technische Defekte oder menschliches Versagen ausgelöst werden können. Dies zeigt die Wichtigkeit präventiver Maßnahmen. Weitere Informationen dazu können auf **ifs-ev.org** gefunden werden.

Der Vorfall verdeutlicht die Risiken, die mit Renovierungsarbeiten an historischen Gebäuden verbunden sind, und die Notwendigkeit, im Vorfeld geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. In diesem Kontext ist eine umfassende Analyse der Brandursache unerlässlich, um künftig derartige Vorfälle zu vermeiden. Die Gemeinde und die Verantwortlichen zeigen sich besorgt, aber auch dankbar, dass durch das schnelle Handeln der Feuerwehr größere Schäden abgewendet werden konnten.

Wie **Fireworld** und **MeinBezirk** berichten, bleibt abzuwarten, wie die Ermittlungen verlaufen und welche Maßnahmen getroffen werden, um die Sicherheit in der Pfarrkirche von Münichreith zu garantieren. Die Gemeinde hofft auf eine zügige Klärung der Brandursache, um weitere Unsicherheiten auszuräumen.

Details	
Ort	Münichreith, Österreich
Quellen	• **www.fireworld.at** • **www.meinbezirk.at** • **www.ifs-ev.org**

Besuchen Sie uns auf: die-nachrichten.at