NACHRICHTEN AG
Deutschland

VW Golf auf B5: Dramatischer Fahrzeugbrand rasch gelöscht!

Am 17. Februar 2025 löschten Einsatzkräfte einen Brand im Motorraum eines VW Golf auf der B5 in Niederösterreich.

B5, Österreich - Ein dramatischer Vorfall ereignete sich auf der B5 in Fahrtrichtung Wien: Der Fahrer eines VW Golf bemerkte plötzlich Flammen aus dem Motorraum. Kurz nachdem er den Kreisverkehr mit der B36 verlassen hatte, brach das Feuer aus – die genaue Ursache ist derzeit unbekannt. Der Fahrer reagierte schnell und konnte sich unverletzt aus dem Fahrzeug retten. Zunächst versuchten zufällig vorbeikommende Mitarbeiter der Straßenmeisterei Waidhofen/Thaya und der Netz NÖ GmbH, das Feuer mit drei Handfeuerlöschern zu löschen, um einen größeren Schaden zu verhindern, wie **noen.at berichtete**.

Als die Feuerwehrkräfte eintrafen, war die Rauchwolke bereits von weitem sichtbar. Diese leiteten sofort Löschmaßnahmen ein, indem sie die Motorhaube des aufgebrauchten VW mit einem Halligan-Tool öffneten und Löschwasser im Motorraum aufbrachten. Das Feuer konnte somit erfolgreich gelöscht werden. Dennoch war das Fahrzeug aufgrund des massiven Schadens nicht mehr fahrbereit und wurde anschließend geborgen. Der Einsatz wurde kurz vor 15 Uhr beendet, ohne dass es zu Verletzungen kam.

Wichtige Funktionen des Motorraums

Der Vorfall erinnert daran, wie wichtig es ist, sich auch um die Teile eines Autos zu kümmern, die oft übersehen werden –

insbesondere den Motorraum. Der Motorraum, das Herzstück eines Fahrzeugs, beherbergt essentielle Komponenten wie den Motor, die Autobatterie und das Kühlsystem. Diese sind entscheidend für die Funktionsfähigkeit des Autos und müssen regelmäßig gewartet werden, wie **freeyou.de anmerkt**.

Probleme wie Überhitzung des Motors können durch mangelnde Wartung entstehen. Eine regelmäßige Kontrolle der Motorflüssigkeiten und der elektrischen Systeme ist unabdingbar. So bleibt nicht nur die Sicherheit beim Fahren gewährleistet, sondern auch die Lebensdauer des Fahrzeugs verlängert. Im Fall unerwarteter Schäden kann eine Reparaturkostenversicherung sinnvoll sein, um hohe Kosten zu vermeiden.

Details	
Vorfall	Brandstiftung
Ursache	unbekannt
Ort	B5, Österreich
Quellen	• **m.noen.at** • **freeyou.de**

Besuchen Sie uns auf: die-nachrichten.at