

Verkehrschao in Bad Brückenau: St2790 wird ab 10. März gesperrt!

Ab März 2025 wird die St2790 in Geiersnest Ost wegen Bauarbeiten gesperrt. Erfahren Sie alles über die Verkehrseinschränkungen.

Geiersnest Ost, 97795 Bad Brückenau, Deutschland - Ein neuer Baustellen-Alarm wird Autofahrer in Bayern ab dem 10. März 2025 betreffen. Die Verkehrsbehörden haben bekannt gegeben, dass auf einem Abschnitt der St2790 in Geiersnest Ost mit erheblichen Einschränkungen gerechnet werden muss. Dies bedeutet nicht nur eine Verkehrsbehinderung, sondern auch mögliche Verzögerungen, die eine umsichtige Planung der Fahrten erfordern.

Die Bauarbeiten sind für den Zeitraum vom 10. März 2025 bis zum 7. November 2025 angesetzt, wobei die Arbeiten täglich von 7:30 Uhr bis 15:00 Uhr stattfinden. Diese Einschränkungen betreffen sowohl die Richtungsfahrbahn von Neuwirtshaus in Richtung Motten zwischen der Einfahrt Heckmühle und dem KG27 in Dreistelz als auch den Bereich in umgekehrter Richtung. Der gesamte Abschnitt hat eine Länge von 7,1 km, wodurch die Beeinträchtigungen für motorisierte Verkehrsteilnehmer signifikant sein könnten.

Details zu den Bauarbeiten

Die zentrale Verkehrsmanagementstelle Bayern hat genaue Informationen veröffentlicht, die für alle Verkehrsteilnehmer von Interesse sind:

- **Sperrung:** Die Richtungsfahrbahn ist gesperrt, während die Fahrbahnerneuerung vorgenommen wird.
- **Ort:** Geiersnest Ost, PLZ 97795, auf der St2790, von Neuwirtshaus in Richtung Motten, zwischen Einfahrt Heckmühle und KG27, Dreistelz.
- **Dauer:** 10.03.2025, 07:30 Uhr bis 07.11.2025, 15:00 Uhr.

Wichtige Informationen auch für die Gegenrichtung: Die Bauarbeiten werden auch an dem Abschnitt von Motten in Richtung Neuwirtshaus durchführt. Hier gilt ebenfalls die gleiche Zeitraumsüberlappung, was die Planung des Reiseverkehrs noch kritischer macht.

Verkehrsteilnehmer werden dringend gebeten, ihre Routen im Voraus zu planen und gegebenenfalls alternative Straßen in Betracht zu ziehen, um Verspätungen und Stress auf den Straßen zu vermeiden. Für weitere aktuelle Informationen kann man auf die Website von www.news.de zurückgreifen, die regelmäßig aktualisiert wird.

Die Situation ist besonders anspruchsvoll, da die Bauarbeiten in einer häufig befahrenen Region stattfinden. Wer sich also auf den Weg nach Bad Brückenau oder in die umliegenden Gebiete macht, sollte die Hinweise der Zentralstelle Verkehrsmanagement beachten. Aufgrund der umfangreichen Bauarbeiten könnte es auch zu einer veränderten Verkehrsführung kommen, was für zusätzliche Unsicherheiten auf der Straße führen könnte.

Die Zentralstelle hat angekündigt, die Situation eng zu beobachten und Informationen über den Fortschritt der Arbeiten regelmäßig bereitzustellen. Autofahrer können sich auf mögliche Verkehrsmeldungen einstellen und werden gebeten, Verständnis für die vorübergehenden Unannehmlichkeiten zu zeigen.

Mit geduldiger Planung und einem wachsamem Auge auf die Veränderungen im Verkehr könnte die Zeit der Umleitungen und

Einschränkungen jedoch erträglicher werden. Daher empfiehlt es sich, rechtzeitig zu informieren, um keine bösen Überraschungen auf der nächsten Fahrt zu erleben.

Details

Ort

Geiersnest Ost, 97795 Bad Brückenau,
Deutschland

Besuchen Sie uns auf: die-nachrichten.at