

Feuer in Arbesbach: Beichtstuhl zerstört, Feuerwehr im Dauereinsatz!

Feuerwehreinsatz in Arbesbach: Technischer Defekt in Kirche verursacht Brand, Beichtstuhl zerstört, keine Verletzten.

Arbesbach, Österreich - In der Pfarrkirche von Arbesbach im Bezirk Zwettl ging am Sonntagmorgen ein Feuer aus, das schnell Einsatzkräfte auf den Plan rief. Um 7.00 Uhr meldeten Gemeindemitglieder Rauch im Inneren des Gotteshauses. Die alarmierte Feuerwehr rückte mit vier Löschgruppen und rund 50 Mitgliedern an, um das Feuer zu bekämpfen. Beim Eintreffen der Mannschaft war der Innenraum bereits stark verraucht, jedoch war kein offenes Feuer mehr sichtbar. Als Ursache für den Brand wurde ein technischer Defekt eines Wärmestrahlers identifiziert, so die Polizei in der Berichterstattung von [oe24.at](#).

Es stellte sich heraus, dass ein Keramikstecker eines Wärmestrahlers durch Überhitzung geschmolzen war und dadurch der Brand ausgelöst wurde. Die Feuerwehr konnte schnell Glutnester ablöschen und den Rauch aus dem Gebäude entfernen. Der Beichtstuhl der Kirche wurde bei dem Vorfall jedoch erheblich beschädigt, wobei die Feuerwehr von einem beträchtlichen Sachschaden spricht. Glücklicherweise gab es keine verletzten Personen. Laut der Polizeisprecherin Manuela Weinkirn handelt es sich um ein „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ entstandenes Unglück. Nähere Informationen zu diesem Vorfall sind auch auf [noe.ORF.at](#) zu finden.

Details	
Vorfall	Brandstiftung
Ursache	technischer Defekt
Ort	Arbesbach, Österreich
Quellen	<ul style="list-style-type: none">• www.oe24.at• noe.orf.at

Besuchen Sie uns auf: die-nachrichten.at