

Kohlenmonoxid-Gefahr in Gronau: Kinder und Eltern gerettet!

Am 3. März 2025 entwich Kohlenmonoxid aus einer Wohnung in Epe, Gronau. Feuerwehr evakuierte die Bewohner, Ursache unklar.

Gronauer Straße, 48599 Epe, Deutschland - In Gronau, Deutschland, sorgte ein schwerer Vorfall in der Nacht vom 3. März 2025 für Aufregung und Besorgnis. In einem Mehrfamilienhaus an der Gronauer Straße trat aus bislang ungeklärter Ursache Kohlenmonoxid aus. Um 18:30 Uhr wurde der Rettungsdienst alarmiert, nachdem ein Kohlenmonoxid-Warngerät beim Betreten der Wohnung anschlug. Sofort wurden zwei Kinder und zwei Erwachsene evakuiert, und die Feuerwehr übernahm die vollständige Evakuierung des Gebäudes. Eine hohe Konzentration des giftigen Gases wurde gemessen, was dazu führte, dass die Betroffenen mit einem erhöhten CO-Gehalt im Blut in eine Spezialklinik im Ruhrgebiet transportiert wurden, wo sie in einer Druckkammer behandelt werden können. Die Feuerwehr, unterstützt von den Stadtwerken, konnte keine direkte Ursache für den Gasausbruch herausfinden und stellte die Gastherme sicherheitshalber ab, während das Gebäude gründlich kontrolliert wurde. Der Einsatz dauerte bis 20:45 Uhr, während die Gronauer Straße für den Verkehr gesperrt war, wie [fireworld.at](https://www.fireworld.at) berichtete.

Brandstiftung in Gronau

Details	
Vorfall	Kohlenmonoxid, Brandstiftung
Ort	Gronauer Straße, 48599 Epe, Deutschland

Details	
Verletzte	4
Festnahmen	1
Quellen	<ul style="list-style-type: none">• www.fireworld.at• feuerwehr-gronau.de

Besuchen Sie uns auf: die-nachrichten.at