

Drama in Wien: Tödlicher Wohnungsbrand führt zu Alarmstufe III!

Feuer in Wiener Mehrparteienwohnhaus am 9. Juni 2025: Alarmstufe III, ein Toter und umfangreiche Löscharbeiten der Feuerwehr.



Wiener Landstraße, 3. Bezirk, 1030 Wien, Österreich - Am heutigen 9. Juni 2025 ereignete sich in einem Mehrparteienwohnhaus in der Wiener Landstraße im 3. Bezirk ein tragisches Brandereignis. Gegen 12:15 Uhr bemerkten Passanten Rauch und alarmierten die Feuerwehr, die sofort zur Einsatzstelle eilte. Bereits bei der Anfahrt war intensiver Brandrauch sichtbar, und die Flammen schlugen aus den Fenstern der obersten Geschößwohnung.

Die Wucht des Feuers erforderte die Ausrufung der Alarmstufe 3. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien fanden bei ihrer Ankunft einen bettlägerigen Mann in der Brandwohnung. Leider wurde der Mann tot aufgefunden. Der Brand hatte sich nicht nur auf die

Wohnung, sondern auch auf Teile der Dachkonstruktion ausgebreitet, was die Löscharbeiten zusätzlich erschwerte.

Einsatz der Feuerwehr und technische Maßnahmen

Insgesamt waren bis zu 100 Kräfte der Berufsfeuerwehr im Einsatz. Für die Brandbekämpfung wurden drei Drehleitern und zwei Teleskopmastbühnen eingesetzt, während die Feuerwehrtrupps mit Löschleitungen unter Atemschutz in das Gebäude vorgingen. Die Kontrolle und Nachlöscharbeiten zogen sich bis in die Abendstunden, da Teile des Daches über der Brandwohnung eingestürzt waren und Sicherheit erforderlich machte.

Drohnen mit Wärmebildkameras dienten dazu, den Brandbereich präzise einzugrenzen. Um den Löscherfolg zu beschleunigen, wurden außerdem motorbetriebene Trennsägen verwendet, um Bereiche des Daches zu öffnen und die Flammen gezielt zu bekämpfen. Während der Löscharbeiten konnten zwei weitere Personen durch die Berufsrettung Wien betreut werden.

Ermittlungen und zukünftige Brandschutzmaßnahmen

Das Landeskriminalamt Wien hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Vorfall unterstreicht die Wichtigkeit der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr sowie die ständigen Herausforderungen im Brandschutz. Laut Daten aus Deutschland, die im Rahmen von feuertrutz.de zusammengetragen wurden, mangelt es oft an umfassenden und einheitlichen Brandstatistiken, die zur Verbesserung der Brandschutzmaßnahmen beitragen könnten.

Der Brand am 9. Juni 2025 ist ein tragischer Reminder an die dringende Notwendigkeit, Brandschutzvorkehrungen in älteren Gebäuden zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Rolle

der Feuerwehr in solchen Notsituationen bleibt unverzichtbar und zeigt den Expertenbedarf sowie die Wichtigkeit von Aufklärungsarbeit im Brandschutz, wie auch in Berichten der **feuerwehren.at** betont wird.

Details	
Vorfall	Brand
Ort	Wiener Landstraße, 3. Bezirk, 1030 Wien, Österreich
Verletzte	2
Quellen	<ul style="list-style-type: none">• www.fireworld.at• www.feuerwehren.at• www.feuertrutz.de

Besuchen Sie uns auf: die-nachrichten.at