

Kranunfall in Rickenbach: Riesiger Sachschaden, aber glücklicherweise keine Verletzten!

Am 10. Juni 2025 knickte in Rickenbach Sulz ein Baukran ein, wodurch kein Personenschaden, aber erheblicher Sachschaden entstand.



Rickenbach Sulz, Schweiz - Am Dienstag, den 10. Juni 2025, knickte gegen 10.45 Uhr ein Baukran in Rickenbach Sulz, Schweiz, ein. Der etwa 25 Meter hohe Kran stürzte sowohl auf die Baustelle als auch auf das Dach eines angrenzenden Einfamilienhauses. Glücklicherweise wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt, jedoch wird von einem erheblichen Sachschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Franken ausgegangen. Die genaue Unfallursache ist noch unbekannt und wird derzeit von den zuständigen Behörden ermittelt.

Die Involvierten in diesen Vorfall sind unter anderem die

Kantonspolizei Zürich und das Forensische Institut Zürich. Auch die Feuerwehr Thurtal Süd sowie Vertreter der Gemeinde Rickenbach und die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva) sind vor Ort, um sowohl den Schaden zu begutachten als auch die Sicherheitsstandards zu überprüfen. Die Feuerwehr hat das Nachbarhaus durch entsprechende Maßnahmen gesichert, um weitere Risiken auszuschließen. Laut [imticker.ch](https://www.imticker.ch) sind Kranunfälle zwar selten, die Folgen können jedoch verheerend sein, was einen erneuten Aufruf zur Einhaltung strenger Sicherheitsrichtlinien in der Bauindustrie auslöst.

Ermittlungen und Sicherheit

Die Kantonspolizei Zürich und das Forensische Institut Zürich sind eng in die Ermittlungen involviert, um mögliche Mängel oder Verstöße gegen Sicherheitsstandards zu identifizieren. Die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva) wurde ebenfalls hinzugezogen, um eine umfassende Untersuchung durchzuführen.

Der Vorfall in Rickenbach wirft auch Fragen zur allgemeinen Sicherheit am Arbeitsplatz auf. Eine Erhebung der BG BAU zeigt, dass es in der Bauindustrie immer wieder zu Unfällen kommt, wobei die Aufklärung und Sensibilisierung der Beschäftigten über Sicherheitsmaßnahmen von entscheidender Bedeutung ist. [bgbau.de](https://www.bgbau.de) berichtet über steigende Krankheitsfälle aufgrund von unsicheren Bedingungen und empfiehlt regelmäßige Schulungen für alle Arbeitnehmenden.

Insgesamt bleibt der Vorfall in Rickenbach ein eindringlicher Reminder für die Bauindustrie, die höchsten Sicherheitsstandards einzuhalten, um die Sicherheit der Arbeiter und Anwohner zu gewährleisten.

Details

Vorfall	Unfall
----------------	--------

Details	
Ursache	Unbekannt, wird ermittelt
Ort	Rickenbach Sulz, Schweiz
Schaden in €	500000
Quellen	<ul style="list-style-type: none">• www.fireworld.at• imticker.ch• www.bgbau.de

Besuchen Sie uns auf: die-nachrichten.at