

Ski-Schock in Tulfes: Tragseil reißt und trifft Skifahrer!

Am 8. Februar 2025 kam es im Skigebiet Glungezer zu einem dramatischen Seilriss am Schlepplift, glücklicherweise ohne Verletzte.

Tulfes, Österreich - Ein alarmierender Vorfall erschütterte am Samstag, dem 8. Februar 2025, um 12:50 Uhr das Skigebiet Glungezer in Tulfes, Bezirk Innsbruck-Land. Beim Schlepplift „Halsmarter“ kam es zu einem dramatischen Vorfall, als das Tragseil riss und mit einem lautstarken Knall auf den Boden schlug. Insgesamt befanden sich zu diesem Zeitpunkt rund 40 Skifahrer am Lift. Ein 64-jähriger Österreicher wurde von dem herabfallenden Seil erfasst, blieb jedoch glücklicherweise unverletzt. Sein Helm wurde allerdings schwer beschädigt, und er lehnte eine Untersuchung im Krankenhaus ab, berichtete 5min.at.

Die Reaktion des Liftpersonals war schnell und effizient. Alle 40 Betroffenen wurden mit Skidoos zur Mittelstation gebracht, sodass keine weiteren Verletzten zu beklagen waren. Laut der Landespolizeidirektion Tirol deutet eine erste Untersuchung darauf hin, dass kurz vor der ersten Stütze ein Liftbügel nach oben geschleudert und sich über das Tragseil gewickelt hatte. Dieser Bügel klemmte sich daraufhin fest, was zur Zerstörung der sogenannten „Rollenbatterie“ und letztlich zum Sturz des Tragseils führte. Momentan laufen weitere Ermittlungen, um die genauen Umstände des Vorfalls zu klären, wie auch tirol.ORF.at näher erläutert.

Details	
Vorfall	Notfall
Ursache	Liftbügelverklebungen, Tragseilsturz
Ort	Tulfes, Österreich
Quellen	<ul style="list-style-type: none">• www.5min.at• tirol.orf.at

Besuchen Sie uns auf: die-nachrichten.at