

Vollbrand auf B35: Pkw in Bruchsal geht in Flammen auf!

Am 27. Mai 2025 brannte ein Pkw in Bruchsal. Die Feuerwehr löschte den Vollbrand schnell, Ursache noch unklar.



Bundesstraße 35, 76646 Bruchsal, Deutschland - Am Dienstagmorgen, den 27. Mai 2025, brannte ein Pkw auf der Bundesstraße 35 in Bruchsal, Deutschland. Um 07:43 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, nachdem das Fahrzeug auf dem Weg von Heidelberg zur Ampelkreuzung Prinz-Max im Stadtgebiet in Flammen aufging. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Auto bereits in Vollbrand. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar und soll im Bereich des Armaturenbretts liegen.

Die Freiwillige Feuerwehr Bruchsal rückte umgehend unter der Einsatzleitung von Peter Schmid an und begann sofort mit den Löscharbeiten. Mit einem C-Rohr und unter Atemschutz wurden die Flammen bekämpft. Um mögliche Glutnester zu

identifizieren und abzulöschen, setzten die Einsatzkräfte eine Wärmebildkamera ein. Für die Nachlöscharbeiten musste die Motorhaube des Fahrzeugs mit einem hydraulischen Rettungsgerät geöffnet werden.

Löschmaßnahmen und Folgen

Die Feuerwehr war bis 08:37 Uhr im Einsatz. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Das ausgebrannte Fahrzeugwrack wurde von einem Abschleppdienst abtransportiert. Polizeikräfte sowie der Rettungsdienst waren ebenfalls vor Ort, um die Situation zu überwachen und mögliche Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer auszuschließen.

Brandgefahren in Fahrzeugen sind häufig nicht auf den ersten Blick erkennbar. Laut einer aktuellen Statistik sind in den letzten Jahren immer wieder Brandursachen in Fahrzeugen im Bereich des Armaturenbretts festgestellt worden, was die Notwendigkeit von frühzeitigen Maßnahmen zur Brandverhütung und der Wichtigkeit präventiver Sicherheitsvorkehrungen unterstreicht. Weitere Informationen dazu finden sich auf der Webseite des IFS **Bundesverband der Sicherheitswirtschaft**.

Während maleine vollständige Aufklärung der Ursache des Brandes erfolgt, bleibt der Vorfall ein wichtiges Thema für die Öffentlichkeit und die Sicherheitsbehörden. Die Feuerwehr hat durch rasches Handeln schlimmeres verhindert und wichtige Erkenntnisse über die Brandursachen in Fahrzeugen gewonnen.

Details	
Vorfall	Brandstiftung
Ort	Bundesstraße 35, 76646 Bruchsal, Deutschland
Quellen	<ul style="list-style-type: none">• www.fireworld.at• bnn.de• www.ifs-ev.org

Besuchen Sie uns auf: die-nachrichten.at