

## **Auto auf Krankenhausparkplatz in Flammen: Technischer Defekt vermutet!**

Am 12. März 2025 geriet ein Pkw auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in St. Radegund in Brand. Technischer Defekt vermutlich verantwortlich.

**Sankt Radegund bei Graz, Österreich** - Am Mittwochabend, dem 12. März 2025, brach auf einem Parkplatz des Krankenhauses in St. Radegund bei Graz ein Pkw in Flammen aus. Um etwa 18:00 Uhr informierte eine 29-jährige Frau aus dem Bezirk Graz-Umgebung die Polizei per Notruf über das brennende Fahrzeug. Glücklicherweise wurde bei diesem Vorfall niemand verletzt, wie sowohl [fireworld.at](#) als auch [meinbezirk.at](#) berichten.

Als die Polizei eintraf, hatten die Löscharbeiten bereits begonnen. Erste Ermittlungen ergaben, dass die 61-jährige Fahrzeugbesitzerin den Pkw erst kurz zuvor auf dem Parkplatz abgestellt hatte. Einige Minuten nach der Ablage hörten Anwohner einen lauten Knall, während der Motorraum des Fahrzeugs bereits in Vollbrand stand. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass ein technischer Defekt im Motorraum für den Ausbruch des Feuers verantwortlich war. Das Auto erlitt vermutlich einen Totalschaden, und Hinweise auf Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache sind noch im Gange.

### **Technischer Defekt als wahrscheinliche Ursache**

Der Vorfall wirft Fragen zur Sicherheit von Fahrzeugen auf,

insbesondere hinsichtlich technischer Mängel. In Anbetracht der Tatsache, dass das Fahrzeug noch nicht lange auf dem Parkplatz stand und schnell in Brand geriet, haben die Behörden umgehend erste Maßnahmen eingeleitet. Die Feuerwehr und Polizeikräfte waren zügig am Ort des Geschehens, wodurch Schlimmeres verhindert werden konnte. Die Anwohner waren stark betroffen und äußerten Besorgnis über die Sicherheit ihrer Umgebung. Während die Brandursache weiterhin unklar bleibt, scheinen die ersten Erhebungen die Vermutung eines technischen Defekts zu bestätigen. Ermittlungen sind im Gange, um alle Einzelheiten zu klären.

Details	
<b>Vorfall</b>	Brandstiftung
<b>Ursache</b>	technischer Defekt
<b>Ort</b>	Sankt Radegund bei Graz, Österreich
<b>Quellen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="http://www.fireworld.at">www.fireworld.at</a></li><li>• <a href="http://www.meinbezirk.at">www.meinbezirk.at</a></li></ul>

**Besuchen Sie uns auf: [die-nachrichten.at](http://die-nachrichten.at)**