

## Großbrand in Therme Bad Hall: Gäste sicher evakuiert!

Am 10.04.2025 brach in der Therme Bad Hall ein Brand aus. Gäste wurden evakuiert, Feuerwehr löschte den Brand ohne Verletzte.

Bad Hall, Österreich - Am Mittwochabend, dem 10. April 2025, brach in der Sauna der Therme Bad Hall in Oberösterreich ein Brand aus. Um 20:30 Uhr schlug die automatische Brandmeldeanlage Alarm, zuvor war die Freiwillige Feuerwehr Bad Hall um 20:24 Uhr alarmiert worden. Dank der schnellen Reaktion der Feuerwehr konnte der Brand, der hinter dem Saunaofen ausgebrochen war, zügig unter Kontrolle gebracht werden. Das Personal der Therme hatte den Brand zunächst selbst bekämpft, jedoch war die Rauchentwicklung beträchtlich, sodass eine Evakuierung des gesamten Gebäudes notwendig wurde. Etwa ein paar Dutzend Gäste mussten die Therme sicher und geordnet verlassen.

Die Freiwillige Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brand vollständig ablöschen. Rund 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz, darunter auch nachalarmierte Kräfte der Feuerwehr Pfarrkirchen, die mit zusätzlichen Atemschutztrupps unterstützten. Die Einsatzkräfte kontrollierten das restliche Gebäude, und die ruhige Durchführung des Einsatzes sorgte letztlich dafür, dass keine Verletzten zu beklagen waren. Der vollständige Einsatz wurde gegen 23 Uhr abgeschlossen, und die Gäste konnten sich in Ruhe umziehen, bevor sie nach draußen gingen, wie nachrichten.at berichtet.

## Ursache und Vorbereitungen für

## **Brandschutz**

Die genaue Ursache des Brandes steht derzeit noch nicht fest und muss ermittelt werden. Trotzdem verdeutlicht dieser Vorfall einmal mehr die Wichtigkeit eines guten Brandschutzes in öffentlichen Einrichtungen. Laut **feuertrutz.de** zeigen Statistiken aus Deutschland, dass Brandereignisse oft durch unzureichende Sicherheitsmaßnahmen begünstigt werden. Eine umfassende und kontinuierliche Analyse von Brandursachen könnte zur Verbesserung des Brandschutzes beitragen und somit auch in Einrichtungen wie der Therme Bad Hall lebensrettende Maßnahmen unterstützen.

Der Vorfall erinnert daran, dass Brandmeldeanlagen und schnelle Reaktionszeiten der Feuerwehr entscheidend sind, um Schlimmeres zu verhindern. Die Gemeinden sind gefordert, kontinuierlich in den Brandschutz zu investieren und Einsatzkräfte entsprechend auszubilden, um im Ernstfall schnell und effektiv handeln zu können.

Details	
Vorfall	Brandstiftung
Ort	Bad Hall, Österreich
Quellen	<ul><li>www.krone.at</li></ul>
	<ul><li>www.nachrichten.at</li></ul>
	<ul><li>www.feuertrutz.de</li></ul>

Besuchen Sie uns auf: die-nachrichten.at