

Achtung, E-Bike-Rückruf: Gefährliche Kurbelarme sorgen für Unfälle!

Rückruf von E-Bikes des Herstellers wegen gefährlichem technischen Mangel. Betroffene Modelle vor der Nutzung überprüfen!



Parma, Italien - Am 24. Juli 2025 musste ein bekannter Fahrradhersteller einen Rückruf von E-Bike-Modellen des Jahrgangs 2025 auslösen. Grund dafür sind technische Mängel an den Kurbelarmen des Modells *ACID MTB HYBRID PRO*. Laut Informationen von **express.at** kann sich die Kurbelverschraubung während der Fahrt lösen, was unter Umständen zu schwerwiegenden Unfällen führen könnte. Ein Risiko, das nicht ignoriert werden sollte.

Die internen Tests sowie Rückmeldungen aus dem Markt haben gezeigt, dass sich die Kurbelarme unter bestimmten Bedingungen abtrennen können. Dies könnte fatale Folgen für die Fahrer haben, da die Möglichkeit besteht, dass sie bei

plötzlichem Abfallen der Kurbelarme stürzen. Verbraucher, die im Besitz eines der betroffenen E-Bikes sind, werden dringend aufgefordert, umgehend einen Vertragshändler aufzusuchen und die Fahrräder überprüfen zu lassen.

Aufruf zur Überprüfung und Sicherheitshinweise

Der Rückruf betrifft ausschließlich die Modelle mit Hybrid-Antrieb, die mit fehlerhaften Kurbelarmen ausgestattet sind. Besitzer sollten ihre Seriennummern mit den Angaben auf der Website des Herstellers abgleichen oder sich direkt an einen Fachhändler wenden, um sicherzustellen, dass ihr E-Bike nicht betroffen ist.

Die Problematik sicherer Fahrräder ist nicht neu. **Stiftung Warentest** hat wiederholt berichtet, dass viele Pedelecs nicht die erforderliche Sicherheit bieten. Die Fahrräder bestehen aus zahlreichen Teilen verschiedener Zulieferer, was unter bestimmten Umständen zu Qualitäts- oder Sicherheitsproblemen führen kann.

Verfügbare E-Bikes und Marktangebote

Details	
Vorfall	Rückruf
Ursache	Technischer Mangel
Ort	Parma, Italien
Quellen	• exxpress.at • community.mtb-mag.com • www.test.de

Besuchen Sie uns auf: die-nachrichten.at