

Feuer im Hotel Kleinwalsertal: Großer Einsatz der Feuerwehr erfolgreich!

Brand im Wellnessbereich eines Hotels in Hirschegg am 31.05.2025: Keine Verletzten, erheblicher Sachschaden. Feuerwehr im Einsatz.



Nachrichten AG

Hirschegg, Österreich - Am Donnerstagmittag, dem 31. Mai 2025, kam es in einem Hotel in Hirschegg im Kleinwalsertal zu einem Brand, dessen Ursache derzeit noch ermittelt wird. Laut **vol.at** bemerkten Hotelmitarbeiter während einer Teambesprechung um 13:15 Uhr einen lauten Knall aus dem Wellnessbereich. Nach Öffnen der Tür strömte dichter schwarzer Rauch heraus, was die Brandmeldeanlage alarmierte.

Alle sechs Gäste und das Personal reagierten schnell und verließen das Gebäude unverzüglich. Nach der Alarmierung wurden drei Talfeuerwehren des Kleinwalsertals mobilisiert, die den Brandherd bei einem Stromverteilerkasten im Schwimmbadbereich lokalisierten. Von diesem gingen Flammen

aus der Rückwand aus. Die Feuerwehr konnte durch einen raschen Löschangriff Schlimmeres verhindern und gab um 14:00 Uhr „Brand aus“.

Einsatzkräfte und Sachschaden

Rund 80 Einsatzkräfte waren vor Ort, darunter die drei Talfeuerwehren, das Rote Kreuz Kleinwalsertal sowie eine Polizeistreife. Der Brand und die Rauchgase verursachten erheblichen Sachschaden an den Schwimmbad- und Saunaanlagen. Das Ausmaß des Sachschadens und die genaue Brandursache sind nun Gegenstand eingehender Ermittlungen, so [vorarlberg.orf.at](https://www.vorarlberg.orf.at).

Der Vorfall wirft auch einen Blick auf die Brandsicherheit in Hotels. Gemäß den Richtlinien für Brandschutzmanagement sind Beherbergungsbetriebe europäischen Standards verpflichtet. Diese beinhalten unter anderem regelmäßige Schulungen und Evakuierungsübungen für das Personal, um bei Brandgefahren schnell und effektiv reagieren zu können. Ein effektives Brandschutzmanagement ist entscheidend, um die Sicherheit von Gästen und Angestellten zu gewährleisten und potentielle Brandursachen wie Mängel an elektrischen Betriebsmitteln oder unsachgemäßen Umgang mit Feuer zu minimieren, wie es [hotelier.de](https://www.hotelier.de) beschreibt.

Fazit zum Vorfall

Der Vorfall im Kleinwalsertal unterstreicht die Notwendigkeit eines robusten Brandschutzsystems in Hotels. Die jüngsten Ereignisse erinnern daran, dass schnelles Handeln und präventive Maßnahmen entscheidend sind, um Menschenleben und Sachwerte zu schützen. Die Umstände, die zu diesem Brand führten, werden weiterhin untersucht, um deren Ursachen zu ermitteln und zukünftige Vorfälle zu vermeiden.

Details	
Vorfall	Brand
Ort	Hirschegg, Österreich
Quellen	<ul style="list-style-type: none">• www.vol.at• vorarlberg.orf.at• www.hotelier.de

Besuchen Sie uns auf: die-nachrichten.at