

Heldin rettet Familie aus brennendem Haus - Teenagerin schlägt Alarm!

Eine Jugendliche rettete in Aschach an der Steyr ihre Familie vor einem nächtlichen Brand, verursacht durch eine Waschmaschine.



Aschach an der Steyr, Österreich - In Aschach an der Steyr wurde am 19. Mai 2025 eine Familie in der Nacht vor einem Brand gerettet, der durch eine defekte Waschmaschine ausgelöst wurde. Laut **oe24.at** bemerkte eine Jugendliche den Rauch und wurde durch den beißenden Geruch geweckt. Sie reagierte schnell, floh mit ihrem Hund durch ein Fenster und alarmierte die Feuerwehr.

Die eintreffenden Einsatzkräfte konnten das Feuer in der Waschküche schnell eindämmen, während jedoch der gesamte Wohntrakt stark verraucht war. Glücklicherweise gab es keine Verletzten, was vor allem der schnellen Reaktion der jungen Heldin zu verdanken ist.

Gefahren durch Haushaltsgeräte

Waschmaschinen und Wäschetrockner bergen, wie auf [ff-riedenberg.de](https://www.ffriedenberg.de) betont wird, auch im ausgeschalteten Zustand Brandgefahren. Diese Geräte können unabhängig von ihrem Alter Feuer fangen. Experten empfehlen daher, Stecker bei Nichtgebrauch zu ziehen, um Risiken zu minimieren.

Darüber hinaus spielt die regelmäßige Reinigung und Überprüfung von Rauchmeldern eine entscheidende Rolle. In der akuten Gefahrensituation ist es unerlässlich, den Notruf 112 zu wählen, die Mitbewohner zu informieren und das Gebäude schnell zu verlassen. Da giftiger Brandrauch bereits nach zwei bis drei Atemzügen tödlich sein kann, ist schnelles Handeln gefragt.

Die Bedeutung von Rauchmeldern

Die Notwendigkeit von Rauchmeldern wird durch eine weitere Studie unterstrichen. Laut [ndr.de](https://www.ndr.de) sind diese in Deutschland in Wohnungen und Häusern Pflicht. Viele Brandopfer sterben an Rauchgasvergiftungen, da sie den Brand nicht bemerken. Rauchmelder erkennen Brandrauch frühzeitig und alarmieren die Bewohner mit einem lauten Signal.

Experten empfehlen, Rauchmelder besonders in Schlafzimmern, Fluren und Treppenhäusern zu installieren. In Küchen sollten wärmeempfindliche Geräte verwendet werden, um Fehlalarme zu vermeiden. Außerdem wird geraten, die Rauchmelder regelmäßig zu prüfen und gegebenenfalls alle zehn Jahre auszutauschen. Hochwertige Rauchmelder sollten eine Lautstärke von über 85 Dezibel erreichen und eine entsprechende Sicherheitszertifizierung besitzen.

Zusammengefasst zeigt dieser Vorfall in Aschach an der Steyr eindrücklich, wie wichtig schnelles Handeln und präventive Maßnahmen sind, um Brände zu verhindern und Leben zu retten. Die Kombination aus Wachsamkeit, funktionierenden

Rauchmeldern und gut informierten Bewohnern kann entscheidend sein.

Details	
Vorfall	Brandstiftung
Ursache	Waschmaschine fing Feuer
Ort	Aschach an der Steyr, Österreich
Quellen	<ul style="list-style-type: none">• www.oe24.at• ff-riedenberg.de• www.ndr.de

Besuchen Sie uns auf: die-nachrichten.at