

Zugbrand auf Pyhrnbahn: Feuerwehr kämpft gegen Flammen bei Wartberg!

In der Nacht zum 31. Mai 2025 brannte ein Oberbauwagen auf der Pyhrnbahnstrecke bei Wartberg an der Krems. Feuerwehren im Einsatz.



Wartberg an der Krems, Österreich - In der Nacht auf Samstag, den 31. Mai 2025, wurde die Feuerwehr zu einem Brand auf der Pyhrnbahnstrecke alarmiert. Um 01:35 Uhr bemerkte der Lokführer eines Zuges, der mit Gleisbaumaschinen bestückt war und in Richtung Selzthal unterwegs war, Rauch im Bereich des Oberbauwagens. Der Zug wurde bei Bahnkilometer 36,7 im Gemeindegebiet Wartberg an der Krems gestoppt. Der 39-jährige Lokführer aus dem Bezirk Korneuburg informierte umgehend den Notfallkoordinator der ÖBB über den Vorfall.

Die alarmierten Feuerwehrkräfte trafen schnell ein und stellten starke Rauchentwicklung im unteren Bereich des Waggons fest. Ein Löschangriff war zunächst nur im Innenbereich der Lok

möglich, nachdem der Bahnbetreiber die Freigabe erteilt hatte. Um die Lage besser beurteilen zu können, kam eine Drohne der Feuerwehr Wels zum Einsatz. Die Löscharbeiten wurden unter schwerem Atemschutz und mit mehreren C-Rohren durchgeführt.

Brandbekämpfung und Sperrung der Strecke

Der Einsatz verlief schwierig, da die Oberleitung erst um 02:20 Uhr durch den Notfallkoordinator geerdet werden konnte. Dies ermöglichte den Feuerwehrleuten, die Löscharbeiten im oberen Bereich fortzusetzen. Der Brand war schließlich gegen 03:20 Uhr vollständig gelöscht. Insgesamt waren fünf Feuerwehren an den Löscharbeiten beteiligt, die auch eine vorübergehende Sperrung der Landesstraße L554 zur Folge hatten. Diese Straße war kurzzeitig, später jedoch nur eingeschränkt befahrbar.

Die genaue Brandursache ist bisher unklar, es wird aber vermutet, dass ein technischer Defekt den Brand ausgelöst hat. Der Bahnbetrieb auf der betroffenen Pyhrnbahnstrecke musste für mehrere Stunden eingestellt werden, was zu erheblichen Störungen im Zugverkehr führte. Ein Brandsachverständiger wurde hinzugezogen, um die Ursache des Brandes weiter zu klären.

Kontext und ähnliche Vorfälle

Ähnliche Vorfälle wurden auch im Zusammenhang mit anderen Zugbränden dokumentiert. So kam es beispielsweise am Samstagabend in Berlin zu einem Brand eines Zuges der Regionalbahnlinie 25 am Bahnhof Ahrensfelde, wo der Zugführer rechtzeitig reagierte und die Evakuierung der Fahrgäste veranlasste. In diesem Fall gab es keine Verletzten, und die Feuerwehr konnte die Löscharbeiten erfolgreich beenden. Der Zusammenhang zeigt, wie wichtig schnelle Reaktionen und gut vorbereitete Notfallpläne im Bahnverkehr sind.

Für die betroffenen Fahrgäste und die Anwohner bleibt abzuwarten, wann der reguläre Bahnbetrieb auf der Pyhrnbahnstrecke wieder aufgenommen werden kann. Die Situation erfordert möglicherweise auch ein Überdenken der Sicherheitsvorkehrungen im Umgang mit solchen Notfällen.

Für weitere Informationen über die Ereignisse auf der Pyhrnbahnstrecke können die Berichte von **Fireworld** und **Tips** konsultiert werden, während für ähnliche Vorfälle in Berlin weitere Details bei **RBB24** verfügbar sind.

Details	
Vorfall	Brand
Ursache	technischer Defekt
Ort	Wartberg an der Krems, Österreich
Quellen	<ul style="list-style-type: none">• www.fireworld.at• www.tips.at• www.rbb24.de

Besuchen Sie uns auf: die-nachrichten.at