

## **Schrecklicher Arbeitsunfall in Wien: Lkw-Fahrer (61) tot eingeklemmt!**

Ein 61-jähriger Lkw-Fahrer erliegt nach Unfall in Wien, als sein Fahrzeug ihn während der Inspektion einklemmt. Ermittlungen laufen.



**Simmering, Wien, Österreich** - Ein tragischer Arbeitsunfall ereignete sich am Montagabend gegen 19:30 Uhr auf einem Firmengelände in Simmering, Wien. Ein 61-jähriger Lkw-Fahrer, der unter das Fahrzeug gekrochen war, um den Unterboden zu inspizieren, wurde tödlich verletzt, als der Lastwagen plötzlich ruckartig absaß und ihn einklemmen ließ. Feuerwehkräfte benötigten eine Hydraulikpumpe, um den eingeklemmten Mann zu bergen, doch der eintreffende Notarzt der Berufsrettung Wien konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die genauen Umstände des Unfalls, insbesondere die Ursache für das unkontrollierte Senken des Polizeifahrzeugs, sind derzeit noch unklar, und Ermittlungen laufen. [oe24.at](https://www.oe24.at) berichtet, dass der Lkw auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien sichergestellt

wurde, während das Arbeitsinspektorat über den Vorfall informiert wurde.

Vor dem Unfall war ein Bauteil des Lastwagens in einer Werkstätte getauscht worden, was möglicherweise mit dem Vorfall in Verbindung steht. Das Arbeitsinspektorat hat bereits seine Untersuchungen aufgenommen, um eventuelle Sicherheitsmängel oder Regelverletzungen zu klären. Arbeitsunfälle, insbesondere im Bereich des Transportwesens, haben in den letzten Jahren wieder zugenommen; häufig resultieren sie aus unzureichenden Sicherheitsvorkehrungen oder menschlichem Versagen.

## Hintergrund und Statistik

Die Unfallstatistik zeigt, dass die gefährlichsten Arbeitszeiträume zwischen 10:00 und 12:00 Uhr liegen und dass junge Arbeitnehmer (18 bis 29 Jahre) eine besonders hohe Unfallquote aufweisen. Lkw-Fahrer gehören zu den Berufen mit einem hohen Risiko für Arbeitsunfälle. Laut einer Analyse sind rund 65% der tödlichen Arbeitsunfälle auf Stürze und Unfälle mit Maschinen zurückzuführen. In vielen Fällen sind Männer, die etwa 70% der Unfälle betreffen, überproportional betroffen. Kleinere Betriebe haben eine höhere Unfallrate, was das Risiko für die dort arbeitenden Lkw-Fahrer zusätzlich erhöhen könnte. [arbeitsunfall113.de](https://www.arbeitsunfall113.de)

Die genaue Ursache des Unfalls in Wien bleibt weiterhin unklar, doch dies wirft ein Licht auf die allgemeinen Herausforderungen im Bereich der Arbeitssicherheit für Lkw-Fahrer. Besserer Schutz und Schulung für Mitarbeiter könnten möglicherweise zur Reduzierung solcher tragischen Vorfälle beitragen. [heute.at](https://www.heute.at)

Details	
<b>Vorfall</b>	Unfall
<b>Ursache</b>	unbekannte Ursache

Details	
<b>Ort</b>	Simmering, Wien, Österreich
<b>Verletzte</b>	1
<b>Quellen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="http://www.oe24.at">www.oe24.at</a></li><li>• <a href="http://www.heute.at">www.heute.at</a></li><li>• <a href="http://arbeitsunfall113.de">arbeitsunfall113.de</a></li></ul>

**Besuchen Sie uns auf: [die-nachrichten.at](http://die-nachrichten.at)**