

Baustellen-Drama in Bangkok: Fünf Tote nach Brücken-Einsturz!

Ein Baustellenunfall in Bangkok führt zum Tod von fünf Personen und Verletzungen bei 27 weiteren. Ursache offenbar mangelnde Stabilität.



Rama 2 Road, Bangkok, Thailand - In Bangkok kam es am frühen Samstagmorgen zu einem tragischen Unglück, als ein Betonträger einer im Bau befindlichen Autobahnbrücke nahe der Rama 2 Road einstürzte. Dabei wurden fünf Menschen, darunter ein Ingenieur und vier Arbeiter, getötet, und etwa 27 weitere Personen verletzt. Unter den Verletzten befinden sich auch zwei Männer aus dem benachbarten Myanmar. Laut der Zeitung „Khaosod“ könnte die mangelhafte Stabilität des Untergrundes eine mögliche Ursache für den fatalen Vorfall sein, der gegen 1:48 Uhr gemeldet wurde, als der Träger auf eine bestehende Autobahnkonstruktion fiel. Zudem waren zum Zeitpunkt des Unfalls mehr als 20 Arbeiter auf der Baustelle aktiv. Rettungskräfte und Katastrophenschutzbeamte eilten zum

Unglücksort, um nach möglichen Überlebenden in den Trümmern zu suchen und verletzte Arbeiter in umliegende Krankenhäuser zu bringen, wie auch thailandtip.info berichteten.

Schwere Verkehrssituation in Bangkok

Die Rama 2 Road ist eine der Hauptverkehrsadern Bangkoks, die sich in die südlichen Urlaubsregionen erstreckt, einschließlich des beliebten Strandes von Hua Hin. Der Bau der neuen Express-Hochstraße sollte ursprünglich die Verkehrssituation entschärfen. Doch der Einsturz verschärft nicht nur die aktuelle Verkehrslage, sondern führt auch zu neuen Vollsperrungen und erhöhtem Stauaufkommen gemäß Berichten von der „Bangkok Post“. Die Straßen rund um die Rama 2 Road sind während der Rettungsarbeiten stark eingeschränkt. Augenzeugen berichteten von lauten Geräuschen aus der Brücke, bevor es zu dem Einsturz kam. Ingenieure und Polizei haben Ermittlungen zur genauen Unfallursache eingeleitet. Dies ist nicht der erste tödliche Vorfall auf der Rama 2 Road; vergangene Unfälle führten schon zu zahlreichen Verletzten und Todesfällen, was stark auf die Gefahren beim Bauen und das schlechte Management der Baustellen hinweist, so kleinezeitung.at.

Details	
Vorfall	Verkehrsunfall
Ursache	mangelnde Stabilität des Untergrundes
Ort	Rama 2 Road, Bangkok, Thailand
Verletzte	27
Quellen	• www.kleinezeitung.at • thailandtip.info

Besuchen Sie uns auf: die-nachrichten.at