

Rauchentwicklung in U-Bahn: Feuerwehr rettet Verletzte am Berliner Platz!

Am 1. Dezember 2024 kam es in Essen an der U-Bahn-Haltestelle Berliner Platz zu einer starken Rauchentwicklung. Trotz Verletzungen von zwei Ruhrbahn-Mitarbeitern konnte die Feuerwehr schnell eingreifen und einen technischen Defekt als Ursache identifizieren.

Berliner Platz, 45127 Essen, Deutschland - Am Nachmittag des 1. Dezember 2024, um genau 15:37 Uhr, wurde die Feuerwehr Essen zu einem alarmierenden Vorfall in der U-Bahn-Haltestelle Berliner Platz gerufen. Dort wurde eine starke Rauchentwicklung festgestellt, die zu Verletzungen bei zwei Mitarbeitern der Ruhrbahn führte, wie [fireworld.at](https://www.fireworld.at) berichtete. Der Vorfall nahm seinen Lauf, als ein Fahrer der Linie U17 während der Fahrt eine leichte Rauchentwicklung bemerkte und umgehend die Fahrgäste an der Haltestelle Gemarkenplatz evakuierte. Er lenkte den Zug in ein Abstellgleis an der Haltestelle Berliner Platz, wo die Rauchbildung erheblich zunahm.

Die Feuerwehr rückte mit etwa 40 Einsatzkräften an und begann unverzüglich, die U-Bahn-Station zu räumen. Dank schneller Erkundung stellte sich heraus, dass kein offenes Feuer ausgebrochen war; die Rauchentwicklung war auf einen technischen Defekt an der U-Bahn zurückzuführen. Um die Belüftung der Station zu unterstützen, kamen fünf Hochleistungslüfter zum Einsatz. Die beiden verletzten Mitarbeiter wurden schnellstmöglich von Rettungskräften behandelt und ins Krankenhaus gebracht. Während der Belüftungsmaßnahmen kam es zu Umleitungen der U-Bahn-Linien U11 und U17, und andere Linien hielten an der Haltestelle

Berliner Platz nicht an, wie [newsflash24.de](https://www.newsflash24.de) ergänzte.

Die Feuerwehr Essen, unterstützt von den Feuerwachen Stadtmitte, Borbeck, dem Führungsdienst und der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Mitte, war insgesamt zwei Stunden im Einsatz, um die Situation unter Kontrolle zu bringen und die Sicherheit der Passagiere zu gewährleisten. Trotz der intensiven Rauchentwicklung konnten größere Schadensfälle dank der raschen Reaktion vermieden werden.

Details	
Vorfall	Brandstiftung
Ursache	technischer Defekt
Ort	Berliner Platz, 45127 Essen, Deutschland
Verletzte	2
Quellen	<ul style="list-style-type: none">• www.fireworld.at• newsflash24.de

Besuchen Sie uns auf: [die-nachrichten.at](https://www.die-nachrichten.at)