

Rohrbruch löst Feuerwehreinsatz in Treffen am Ossiacher See aus!

Am 10. Dezember 2024 kam es in Treffen am Ossiacher See zu einem Feuerwehreinsatz nach einem Rohrbruch im Heizungskeller.



De La Tour Straße, 9521 Treffen am Ossiacher See, Österreich - Gestern sorgte ein Vorfall in der De La Tour Straße in Treffen am Ossiacher See für einen Feuerwehreinsatz, als im Heizungskeller eines Gebäudes ein Rohrbruch einer Heißwasserleitung stattfand. Der heiße Wasserdampf, der durch den Bruch entwich, aktivierte umgehend die Brandmeldeanlage, was zur alarmierenden Mobilisierung der Feuerwehr führte. Ein Haustechniker und ein verständiger Installateur konnten die Leitung erfolgreich verschließen und damit Schlimmeres verhindern. Das ausgetretene Wasser wurde mit einem Restlossauger aufgenommen, und nach circa einer Stunde waren die Einsatzkräfte wieder einsatzbereit, wie [meinbezirk.at](https://www.meinbezirk.at) berichtet.

Globale Armutproblematik

| Details | |
|----------------|---|
| Vorfall | Umwelt |
| Ursache | Rohrbruch, heißer Wasserdampf |
| Ort | De La Tour Straße, 9521 Treffen am Ossiacher See, Österreich |
| Quellen | <ul style="list-style-type: none">• www.meinbezirk.at• de.statista.com |

Besuchen Sie uns auf: die-nachrichten.at