

Lift-Unfall in Tulfes: Tragseil reißt und schlägt zu Boden!

Am 8. Februar 2025 kam es im Schigebiet Glungezer in Tulfes zu einem Unfall beim Schlepplift, als ein Tragseil abbriss.



Tulfes, Österreich - Am 8. Februar 2025 kam es gegen 12.50 Uhr im Schigebiet Glungezer in Tulfes zu einem dramatischen Unfall am Schlepplift „Halsmarter“. Ein 64-jähriger Österreicher wurde vom durch eine mechanische Einwirkung herausgerissenen Tragseil am Lift getroffen, doch er blieb glücklicherweise unverletzt. Wie **fireworld.at** berichtet, war der Unfall während des Betriebs des Liftes, in dem sich etwa 40 Personen befanden, als ein Liftbügel nach oben geschleudert wurde, sich über das Tragseil wickelte und schließlich bei der Stütze 1 die Rollenbatterie herausriss. Das Tragseil schlug daraufhin mit vollem Schwung zu Boden.

Das Liftpersonal reagierte umgehend und brachte die

betroffenen Personen mit mehreren Skidoos zur Mittelstation. Wie **tirol.ORF.at** umläuft, lehnte der verletzte Mann eine Untersuchung im Krankenhaus ab, obwohl sein Helm erheblich beschädigt wurde. Zudem haben die Ermittlungen ergeben, dass der Vorfall durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde, bei dem der Trageseilfangschuh außer Kraft gesetzt wurde. Weitere Untersuchungen wurden eingeleitet, um die genauen Ursachen des Vorfalls zu klären.

Details	
Vorfall	Verkehrsunfall
Ursache	mechanische Einwirkung
Ort	Tulfes, Österreich
Quellen	• www.fireworld.at • tirol.orf.at

Besuchen Sie uns auf: die-nachrichten.at