

Schock in Hollabrunn: Deckensturz zwingt Schule zur Evakuierung!

Im Schulgebäude in Hollabrunn lösten sich Deckenplatten, was zur Sperrung von 15 Klassenräumen führte. Sicherheitsuntersuchungen laufen.

Hollabrunn, Österreich - Ein erschreckender Vorfall hat vor einigen Tagen in Hollabrunn für Aufregung gesorgt: Teile der Decke in einer Schule sind eingefallen, glücklicherweise jedoch nur in der Nacht, als kein Schulbetrieb herrschte. Laut ersten bautechnischen Untersuchungen ist ein Aufhänger der Zwischendecke gebrochen, was zu einem Dominoeffekt führte, sodass mehrere Aufhänger nachgaben und die schwergewichtigen Gipsplatten herabstürzten. Dies bestätigte Stephan Smutny-Katschnig, der Stadtbaudirektor, gegenüber noe.ORF.at. Rund 15 Klassenzimmer und weitere Räumlichkeiten wurden aufgrund der Gefahr sofort gesperrt. Um die Sicherheit der 300 Schüler zu gewährleisten, mussten diese in eine ehemalige Volksschule sowie in andere verfügbare Klassenräume umziehen.

Technische Hintergründe und Bauarten

Die Zwischendecke bestand aus Gipsplatten, die ein Gewicht von jeweils acht Kilogramm tragen. Der Vorfall wirft Fragen über die Bauqualität auf, da das 50 Jahre alte Gebäude regelmäßig instand gehalten wurde. Smutny-Katschnig betont, dass bislang keine äußerlichen Anzeichen für gravierende Probleme erkennbar waren, solche wie Risse oder durchhängende Decken. Das Ziel ist, die alte Deckenkonstruktion bis Ostern abzubauen, was den Rückkehrprozess der Schüler in ihre Klassenräume

beschleunigen soll.

In der Bauindustrie sind verschiedene Deckenkonstruktionen entscheidend, wie die robuste Stahlbetondecke, die sich durch ihre hohe Tragfähigkeit und Langlebigkeit auszeichnet. Sie wird vielseitig in Wohn- und Industriegebäuden eingesetzt. Die Stahl-Beton Kombination bietet nicht nur Stabilität, sondern auch ausgezeichnete Eigenschaften in den Bereichen Brand- und Schallschutz, wie aus den Informationen auf hausjournal.net hervorgeht. Während Holz- und Steindecken auch ihre spezifischen Vorzüge haben, bleibt die Stahlbetondecke eine der beliebtesten Varianten wegen ihrer hohen Belastbarkeit und Langlebigkeit.

Solche Vorfälle wie die in Hollabrunn unterstreichen die Bedeutung einer gewissenhaften Bauweise und regelmäßiger Wartung, um die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten. Die Unwägbarkeiten eines plötzlichen Deckenabsturzes machen es umso wichtiger, dass beim Bau und bei der Instandhaltung der strukturellen Integrität die höchste Priorität eingeräumt wird.

Details	
Vorfall	Notfall
Ursache	Aufhänger gebrochen
Ort	Hollabrunn, Österreich
Quellen	<ul style="list-style-type: none">• noe.orf.at• www.hausjournal.net

Besuchen Sie uns auf: die-nachrichten.at