

Sattelzug auf A6 bei Ansbach: Lebensgefahr durch morsche Achsen!

Polizei stoppt gefährlichen Sattelzug auf A6: Schwächen am Auflieger hätten zu ernsthaften Verkehrsunfällen führen können.

A6, 91522 Ansbach, Deutschland - Bei einem dramatischen Einsatz auf der A6 bei Ansbach entdeckte die Polizei am 28.10.2024 einen Schockzustand auf vier Rädern! Um 13:45 Uhr zog die Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Ansbach einen Sattelzug aus dem Verkehr, der mit schwerwiegenden technischen Mängeln unterwegs war.

Der 43-jährige Fahrer hatte seine Ladung – 20 Tonnen Autoteile und Textilien – auf dem Weg von Frankreich in die Türkei. Doch an dem scheinbar robusten Lkw war die Gefahr zum Greifen nah! Bei der Inspektion entdeckten die Beamten katastrophale Risse im Bereich der Achsen des dreiachsigen Aufliegers, teilweise über einen Zentimeter breit und fast 20 Zentimeter lang! Dieser Auflieger hielt sich am Ende nur noch durch die seitlichen Einfassungsprofile und dem Holzboden zusammen, und bei jeder Bewegung, insbesondere beim Kurvenfahren, drohte er auseinanderzubrechen.

Alarmierend und Lebensbedrohlich

Um Schlimmeres zu verhindern, handelte die Polizei schnell und stoppte die Fahrt unverzüglich. Eine Reparatur vor Ort war nicht möglich, was bedeutete, dass der gefährliche Auflieger mit einem weiteren Auflieger abtransportiert werden musste. Dieser Vorfall verdeutlicht die enorme Verantwortung, die zu jedem

Zeitpunkt auf den Straßen liegt!

Details

Ort	A6, 91522 Ansbach, Deutschland
------------	--------------------------------

Besuchen Sie uns auf: die-nachrichten.at