

Einsturzgefahr in Ludwigshafen: Feuerwehr sichert gefährdete Kamine

Einsatz der Feuerwehr in Ludwigshafen am 17. April 2025 wegen drohendem Dach-Einsturz; sichere Evakuierung der Bewohner.

Mundenheimer Straße, Ludwigshafen, Deutschland - Am 17. April 2025 um 16:58 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen alarmiert, nachdem eine akute Einsturzgefahr von mehreren Kaminen im Dachbereich eines Mehrfamilienhauses in der Mundenheimer Straße festgestellt wurde. Laut **Fireworld** begaben sich vier Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigshafen mit zwei Fahrzeugen zum Einsatzort. Die Situation erforderte zügige Maßnahmen zur Sicherung der Einsatzstelle gegen herabfallende Teile.

Die Feuerwehr arbeitete eng mit einem Baufachberater des THWs Ludwigshafen zusammen. Der zuständige Schornstiefegermeister war ebenfalls vor Ort, um die Beschädigungen zu beurteilen. Der Einsatz stellte sicher, dass zur keiner Zeit eine Gefährdung für die Bewohner des Hauses bestand. Dennoch wurde die Mundenheimer Straße teilweise gesperrt, um den Einsatzkräften und den unterstützenden Einheiten Platz zu schaffen.

Einsatzmaßnahmen und Unterstützung

Zur Durchführung der Sicherungsmaßnahmen wurde ein großer Autokran mit Arbeitskorb eingesetzt, der durch 19 Helfer des THWs Ludwigshafen unterstützt wurde. Die THW-Landung war mit fünf Fahrzeugen vor Ort, ebenso wie die Einheiten des

Katastrophenschutzes Ludwigshafen, die für die Sanitätsbereitschaft Süd und die Versorgung zuständig waren. Zusätzlich waren Polizei und der Kommunale Vollzugsdienst in den Einsatz involviert, um die Sicherheit und Ordnung während der Maßnahmen zu gewährleisten.

Dieser Vorfall verdeutlicht die Wichtigkeit einer schnellen Reaktion im Brand- und Katastrophenschutz. Nach dem Einsatz wird in der Regel eine Dokumentation des Geschehens vorgenommen. Laut **Sicherheitsassistent** empfinden viele Einsatzleiter die Dokumentation als lästige Pflicht. Dennoch ist sie rechtlich erforderlich und ermöglicht eine retrospektive Analyse, die die Planung des Brandschutzes verbessert. Die gesammelten Informationen können auch für zukünftige Planungen nützlich sein und dienen der Sicherheit der Bevölkerung.

In Ludwigshafen wurde ein Beispiel gegeben, wie schnelle und koordinierte Einsätze der Feuerwehr und anderer Behörden dazu beitragen können, Gefahren effektiv zu begegnen und die Bevölkerung zu schützen. Die Herausforderungen, die bei solchen Einsätzen bestehen, unterstreichen die Notwendigkeit einer gründlichen Einsatzdokumentation und die ständige Verbesserung der Einsatzstrategien.

Details	
Vorfall	Notfall
Ursache	Einsturzgefahr
Ort	Mundenheimer Straße, Ludwigshafen, Deutschland
Quellen	<ul style="list-style-type: none">• www.fireworld.at• www.mannheimer-morgen.de• www.sicherheitsassistent.info

Besuchen Sie uns auf: die-nachrichten.at