

Längenfeld: LKW-Stein verursacht Unfall - Autofahrerin verletzt

Ein schwerer Unfall in Längenfeld: Ein Stein, der sich von einem LKW löste, beschädigte die Windschutzscheibe eines PKWs und verletzte die Autofahrerin. Erfahren Sie mehr über die Hintergründe.

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich ein bemerkenswerter Vorfall in Längenfeld, als ein vom LKW gelöster Stein die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Pkw durchschlug. Dieses unerwartete Ereignis führte zu einem Unfall, bei dem eine Autofahrerin verletzt wurde.

Die Situation kam zustande, als der Stein, offenbar aufgrund unzureichender Sicherung, von dem LKW abfiel und massive Schäden an dem Fahrzeug einer Fahrerin verursachte, die gerade entgegenkam. Der Stein traf die Windschutzscheibe mit solcher Wucht, dass diese zersplitterte und die Fahrerin, die zu diesem Zeitpunkt in dem Fahrzeug sitzend war, durch den Schreck verletzt wurde.

Wie die Polizei mitteilte, ist derzeit die genaue Ursache für das Abfallen des Steins unklar. Das Fahrzeug des LKW-Fahrers wurde zur Überprüfung angehalten. In solch einem Fall werden oft Ermittlungen eingeleitet, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten wurden und um möglichen Verantwortlichkeiten nachzugehen.

Für weitere Informationen, **siehe die aktuelle Berichterstattung auf www.meinbezirk.at.**

Besuchen Sie uns auf: [die-nachrichten.at](https://www.die-nachrichten.at)