

Gasleitung in Bamberg beschädigt: Verkehrschaos nach Bau-Malheur!

Bauarbeiter beschädigen versehentlich eine Gasleitung in Bamberg, verursachen Gasaustritt und Verkehrschaos in der Innenstadt.

Bamberg, Deutschland -

Bamberg – Dramatisches Chaos in der Innenstadt! Bauarbeiter haben am Dienstagmittag versehentlich eine funktionierende Gasleitung in der Bamberger Innenstadt beschädigt. Die Polizei war schnell alarmiert und musste sofort den Einsatzort absperren, was gravierende Folgen für den Verkehr hatte.

Der Vorfall ereignete sich gegen 13 Uhr, als die Bauarbeiter in der beliebten Straße Am Kranen ein Rohr angriffen, von dem sie fälschlicherweise annahmen, es sei außer Betrieb. Schockierend, die Gasleitung war aktiv! Sofort trat Gas aus und die Bauarbeiter alarmierten die Feuerwehr. Dank der zügigen Reaktion konnten die Einsatzkräfte die Leitung rasch abklemmen – Glück im Unglück, denn es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung und Verletzte gab es ebenfalls nicht.

Verkehrschaos in der Innenstadt

Doch das Missgeschick hatte sofortige Auswirkungen auf den Verkehr – die Einfahrt in die Lange Straße wurde gesperrt! Autos stauten sich um den Obstmarkt und andere zentrale Straßen waren nicht mehr befahrbar. Das Verkehrschaos hielt an, während umgeleitet werden musste. Doch schon um kurz vor 14 Uhr war der Polizeieinsatz wieder beendet und die Stadtwerke

Bamberg übernahmen die Reparaturarbeiten. Die Lage stabilisierte sich rasch, doch der Schreck sitzt tief!

Details	
Ort	Bamberg, Deutschland
Quellen	• www.nordbayern.de

Besuchen Sie uns auf: die-nachrichten.at