

Bremsen versagen: Lkw-Fahrer in Bruchmühlbach erwischt!

Schwerverkehrsüberwachung stoppt Sattelzug auf BAB 6 bei Bruchmühlbach-Miesau wegen defekter Bremsen und drohender Gefahr.

Bruchmühlbach-Miesau, Deutschland - *Bruchmühlbach-Miesau (ots)*

Ein Schock für die Straßen von BAB 6! Gestern Nachmittag sind die wachsamsten Spezialisten der Schwerverkehrsüberwachung über einen Sattelzug gestolpert, dessen Zustand für Entsetzen sorgt! Die erfahrenen Kontrolleure stellten fest, dass die Bremsbeläge des Fahrzeugs abgrundtief verschlissen waren und ein Teil der kompletten Druckluftbremsanlage absichtlich außer Betrieb gesetzt wurde. Ein schwer beladener Sattelzug mit über 22 Tonnen Stückgut war die Zeitbombe auf Rädern!

Ein sofortiger Eingriff war unerlässlich! Aufgrund der äußerst bedenklichen Mängel an der Bremsanlagentechnik musste das Fahrzeug für sofortige Reparaturen vor Ort stillgelegt werden. Der Fahrer, ein 37-jähriger Mann, wird für diese gefährliche Missachtung der Straßenverkehrsordnung zur Verantwortung gezogen. Er und seine Firma stehen nun vor der Aussicht, mit Bußgeldern im dreistelligen Bereich konfrontiert zu werden, die umgehend vor Ort hinterlegt werden mussten, um der drohenden Gefahr Einhalt zu gebieten.

Handlungsbedarf für Sicherheit!

Diese rührselige Begebenheit wirft ein grelles Licht auf die

Bedeutung der Verkehrssicherheit auf den Autobahnen und wie schnell ein scheinbar gewöhnlicher Lkw zur Gefahr werden kann. Die engagierten Kontrolleure hofften, mit ihrer schnellen Reaktion Schlimmeres zu verhindern und die Sicherheit auf unseren Straßen zu wahren!

Details	
Ort	Bruchmühlbach-Miesau, Deutschland
Quellen	• www.presseportal.de

Besuchen Sie uns auf: die-nachrichten.at