

Traktor-Unfall in Maxfelde: Strommast abgerissen und Ortschaft dunkel!

Ein Traktor beschädigte am 18.10.2024 in Maxfelde einen Strommast. Der Fahrer blieb unverletzt, aber die Gemeinde ist ohne Strom.

Maxfelde, Deutschland - Am Abend des 18. Oktober 2024 ereignete sich in der Nähe von Maxfelde ein bemerkenswerter Vorfall, als ein Traktor während seiner Feldarbeiten gegen einen Strommast fuhr. Der Fahrer, ein 37-jähriger Deutscher, bemerkte offenbar die Gefahr nicht rechtzeitig, was zu einem Zusammenstoß führte, der den Strommast knickte und schwere Schäden verursachte.

Um 18:50 Uhr erhielt die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte einen Notruf über den Unfall. Die ersten Beamten des Polizeireviers Malchin trafen kurze Zeit später vor Ort ein und fanden den Traktor unter dem beschädigten Holzmast vor. Wegen der fortwährend fließenden Elektrizität war der Fahrer gezwungen, im Fahrzeug zu bleiben, bis die Gefahr gebannt werden konnte.

Rettungsmaßnahmen und Auswirkungen

Die Gefahr einer Stromschlag und weitere Risiken führten dazu, dass das eingreifende Stromversorgungsunternehmen die Stromleitung erst gegen 20:10 Uhr abschalten konnte. Glücklicherweise blieb der Traktorfahrer unverletzt und konnte das Fahrzeug kurze Zeit später verlassen. Der materielle Schaden ist jedoch erheblich: Der Strommast, der beim Aufprall vollständig durchbrochen wurde, und die damit verbundenen

Reparaturkosten summieren sich auf etwa 5.000 Euro.

Die Stromversorgung in der Ortschaft Maxfelde wurde durch den Vorfall unterbrochen, doch es sind umgehende Notmaßnahmen geplant. Die Ausfallzeit könnte durch den Einsatz von Aggregaten überbrückt werden, um den Anwohnern schnellen Zugang zu Energie zu gewähren.

Zur Unterstützung waren auch die Feuerwehren aus Stavenhagen und Pribbenow mit insgesamt 17 Einsatzkräften vor Ort. Ihre schnelle Reaktion trug dazu bei, die Situation unter Kontrolle zu bringen und den Fahrer aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Zusammenfassend bleibt der Vorfall ein eindringliches Beispiel für die Gefahren, die im landwirtschaftlichen Bereich auftreten können, vor allem wenn schwere Maschinen eingesetzt werden. Die genauen Ursachen des Unfalls werden von den Behörden untersucht, um sicherzustellen, dass derartige Vorfälle in Zukunft vermieden werden können. Weitere Informationen zu diesem Vorfall können **hier** nachgelesen werden.

Details	
Ort	Maxfelde, Deutschland
Quellen	• www.presseportal.de

Besuchen Sie uns auf: die-nachrichten.at