

## Geheime Sanierung: Was passiert an der unbekanntenen Malzgrundbrücke?

In Bad Schandau wird die unbekanntene Malzgrundbrücke der B172 instand gesetzt, wichtige Arbeiten bis 20. Dezember 2024.

**Bad Schandau, Deutschland** - In Bad Schandau, zwischen Königstein und der Stadt, wird derzeit an der weitgehend unbekanntenen Malzgrundbrücke gearbeitet, die die Bundesstraße B172 überquert. Erst seit dem 9. Dezember ist der Verkehr auf dieser beliebten Straße halbseitig gesperrt, sodass Autofahrer aufgrund von Bauarbeiten an der Brücke mit langen Wartezeiten rechnen müssen. Die Bauarbeiten konzentrieren sich auf die Reparatur von Dichtungen zwischen der Brücke und der Straße sowie an den Brückenlagern, die erforderlich sind, um die Stabilität der Brücke zu gewährleisten. Voraussichtlich bis zum 20. Dezember wird die Ampelregelung für den Verkehr gelten, was deutliche Rückstaus verursachen könnte, wie [Sächsische.de](https://www.sae.de) berichtet.

Die Malzgrundbrücke, die im Jahr 1992 erbaut wurde, ist im Gegensatz zu anderen Brücken in der Umgebung keine Spannbetonbrücke und steht nicht im Zusammenhang mit der Brückensperrung in Dresden, die durch den Teil-Einsturz der Carolabrücke verursacht wurde. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr stellte klar, dass sich die Sanierungsarbeiten schon seit geraumer Zeit in Planung befinden. Das Bauwerk hat bei der letzten Prüfung eine Note von 2,5 erhalten, was darauf hindeutet, dass keine unmittelbare Gefahr bestand. Jedoch wurden Mängel festgestellt, die nun behoben werden müssen. Bei der Reparatur müssen unter anderem 26 Meter Dichtungen

ausgebaut und entweder gereinigt oder ausgetauscht werden, wobei spezielle Pressen zum Einsatz kommen, um die Brücke minimal anzuheben, um die Lage der Lagerkissen zu optimieren, wie ebenfalls erwähnt wird. Zudem sind Arbeiten an zwei Brückenlagern erforderlich.

## Fotografien der Malzgrundbrücke

Die Malzgrundbrücke, obwohl bei Autofahrern weniger bekannt, hat das Interesse einiger Fotografen geweckt. Ein eindrucksvolles Bild der Brücke ist auf **Fotocommunity.de** zu sehen, das die Brücke in ihrer aktuellen Umgebung festhält. Diese fotografischen Darstellungen könnten dabei helfen, das Bewusstsein für diese wichtige Verbindung und die damit verbundenen Arbeiten zu schärfen.

Details	
<b>Vorfall</b>	Regionales
<b>Ursache</b>	Reparatur
<b>Ort</b>	Bad Schandau, Deutschland
<b>Quellen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="http://www.saechsische.de">www.saechsische.de</a></li><li>• <a href="http://www.fotocommunity.de">www.fotocommunity.de</a></li></ul>

**Besuchen Sie uns auf: [die-nachrichten.at](http://die-nachrichten.at)**